

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	BRS	L1	2	6108998.pn. 5867854.pn.	USPAT	2004/08/14 13:32			0
2	BRS	L2	84	(bridge with deck) and expansion and joint and (section panel) and (hole opening) and (fastener bolt)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/14 13:48			0
3	BRS	L3	13	("2796624" "3363383" "3520236" "3595142" "3606826" "4007994" "4063839" "4067155" "4129967" "4285612" "4339214" "4374442" "4378176").PN.	USPAT	2004/08/14 13:47			0
4	BRS	L4	10	4572702.URPN.	USPAT	2004/08/14 13:48			0
5	BRS	L5	60	(bridge with deck) and expansion and joint and (section panel) and spring	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/14 14:19			0
6	BRS	L6	94	(bridge same deck same expansion) and (panel section) and (bolt fastener)	USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	2004/08/14 14:25			0
7	BRS	L7	38	(bridge same deck same expansion) and (panel section) and (bolt fastener)	USOCR	2004/08/14 14:25			0